

**Коммерческое предложение**  
**По ремонту системы Daikin D-Bacs**

На основании осмотра и диагностики оборудования предлагаем Вам провести восстановительный ремонт и модернизацию Системы диспетчеризации и Пропорционального Распределения Электроэнергии Daikin Intelligent Manager для возможности увеличения количества контролируемых внутренних блоков.

Список работ, оборудования и материалов:

1. Центральный пульт управления типа DCM601A51. Стоимость 3927 евро. (277 187 руб. на 18.11.19) Поддерживает до 64 точек.
2. Адаптер типа DCM601A52. Стоимость 1297 евро. (91 548 руб. на 18.11.19). Расширяет количество внутренних точек до 128 штук.
3. Программное обеспечение типа DCM002A51. Стоимость 3240 евро. (228 696 руб. на 18.11.19). Сама программа, которая позволяет производить расчёт электроэнергии. Итого стоимость оборудования 8464 евро, по сегодняшнему курсу получается 597 431 рублей.
4. Работы по инспекции и ремонту проложенной проводки межблочной связи, монтаж нового оборудования. Настройка внешних и внутренних блоков, программирование системы, настройка и программирование системы PPD, настройка и программирование ПК и сетевых подключений и соединений. Стоимость 180 000 рублей.

Итого общая стоимость предложения на 18.11.2019 составляет 777 431 рублей. Стоимость оборудования зависит от курса евро на день оплаты.



(Авилов Н.А.)

18.11.19